





60156 ROMANTICA 09.2018

R ; T = 16 x 120

Lista elementów Stuckliste Elements

A 12 88x88x1984

B 8 44x875x1760

C 8 44x560x560

D 2 88x88x1055

Da 2 88x88x1055

E 4 88x88x1984

F 4 88x88x1055

H 4 68x68x1445

Ha 4 68x68x1990

I 4 68x68x541

Ia 4 68x68x1990

J 8 16x88x1245

Ja 4 16x88x1950

K 4 68x68x1360

O 4 68x68x1360

U 4 44x681x371


a 8 16x88x95

b 8 16x88x95

N 4 24x68x1840

Na 4 24x68x1000


M 4 24x68x510




R1 4 16x120x 459
R2 4 16x120x 681
R3 4 16x120x 903
R4 4 16x120x1125
R5 4 16x120x1348
R6 4 16x120x1570
R7 4 16x120x1792
T1 8 16x120x1007
T2 8 16x120x1118
T3 8 16x120x1229
T4 8 16x120x1340
T5 8 16x120x1451
T6 8 16x120x1562
T7 8 16x120x1673
T8 8 16x120x1784
T9 8 16x120x1895
T10 8 16x120x1038
T11 8 16x120x1149
T12 8 16x120x1261

Ta 12 16x120x1936


Zs 16 6x80
Sw 160 3,5x40
Kw 68 5x90
Ww 64 4x70
Cw 4 6x120
Tx 12 8x60
Gp 708
CAP M6 16
L 32
P 1
Torx 1






Attention : For wooden elements natural effects of drying process are deformations . Depending on the air humidity measures can be different to the ones described up to 0,3 % of thickness and 5 % of width .
Achtung: Durch wechselnde Witterungseinflussekann das holz quellen oder schwinden. Je nach Feuchtigkeit konnen gerinfugige Massabweichungen auftreten: bis 0,3% bei der Lenge und bis 5% bei der Starke.
Uwaga: Elementy drewniane ulegają odkształceniu w procesie wysychania. W zależności od wilgotności powietrza wymiary mogą się różnić od podanych na długości ~ 0,3% na grubości i szerokości 5%.

3







ALTERNATIVE

2020-11-27


4






B x 8


A x 12





L x 32





Sw 3,5x40 x 128















8














9







Ha x 4





Zs 6 x 80 x 8




CAP x 8









12




x4







l x 4




la x 4





Zs 6 x 80 x 8




CAP x 8













16












R1 x 4





Gp x 16




18









R (R2-R4) x 9




Gp x 45

19







R (R5-R7) x 3




T1 x 2



Gp x 23




20







R (R5-R7) x 9




T1 x 6





Gp x 69



22










2020-11-27

23





M x4





U x4



Kw 5x90 x16
Ww 4x70 x8

24





Na x4


N x4




a x 8



b x 8





Ww 4x70 x16
Sw 3,5x40 x 32

